

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	なし	シートパイル	ラフタクレーン 圧入機	
発生状況			要因	
<p>シートパイル打ち込み中ジェットパイプうい矢板にセットし少し入ったところで吊りフックを外したところジェットパイプが曲がり通行中の車に当りそうになった。</p> <p>なお矢板に引っ掛け型ジェットパイプを使用していた。</p>			<p>① シートパイルが入りきらないうちに吊りワイヤのフックを外したために引っ掛けがはずれた。</p> <p>② オペレータの見越し運転。</p>	
対策	<p>① シートパイルが確実に倒れない程度まで入ってからフックを外す。</p> <p>② 合図者の指示があるまで外さない。</p>			
				