

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	48才作業員・足首骨折	シートパイル 打込み	クローラクレーン ジェット併用バイプロハンマ	7年
発生状況			要因	
<p>バイプロハンマによるシートパイル打設工事で、ジェットパイプをシートパイルに取付けようとした。</p> <p>シートパイル上をパイプが滑るよう急降下させていて、補助ワイヤに急ブレーキをかけたところ、フックの外れ止めが外れてしまい、パイプが跳ねて足に当り骨折。</p>			<p>① 吊りフックの外れ止めは急降下や急ブレーキを掛けてあおった場合ワイヤが外れる事をオペレータも作業員も承知していたが合図が遅れ挟まれた。</p> <p>② 吊り荷のそばに位置していた。</p>	
対策	①吊り荷を煽らなければならない作業は、吊りフックに替えてロックフックを使用する。			