

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
吊荷の降下	死亡	杭打機分解	杭打機	

発生状況	要因
<p>施工を終えて杭打機の分解をおこなっていた。リーダ上での作業が一段落したので、はしごを下りていたところ、ハンマが落下してきた。</p> <p>作業員はハンマにはね飛ばされて転落し、死亡した。</p>	<p>ブレークだけでロックしていた。</p>

対策	<p>① 作業終了時はブレーキと歯止めをする。</p> <p>② ロリップの使用。</p>
----	---

