

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	41才作業員 指の切傷及び打撲	中掘打設工法	三点式杭打機	
発生状況			要因	
<p>拡巾されていた作業台の収納前に被災者が杭打機の旋回の合図をいたため、杭材と拡巾作業台の手摺りの間に左手指を挟まれて負傷。</p>			<p>合図者が状況を確認していなかった。</p>	
対策	① 機材の位置を注意しながら、旋回方向を確認し、合図をする。			
				