

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	21才作業員 右手指3本切断	杭打機の組立	三点式杭打機	3年

発生状況	要因
<p>杭打機の組立中に被災者は起伏ワイヤに手をかけていた。</p> <p>オペがクラッチレバを誤操作したため右手指を巻き込まれた。</p>	

対策	<p>① 危険のおそれがある場所に手を置かない。</p> <p>② クラッチを操作する時は合図をする。</p> <p>③ 誤操作に気をつける。</p>
----	---

