

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	26才・左足踵負傷3ヶ月	中掘拡底の相伴	45tクローラクレーン	3年

発生状況	要因
<p>45tクローラクレーンでコンクリートパイプを吊り上げ、杭打ち場所へ移動のため前進した。その際、左クローラ前に立っていた作業員の左足をひいてしまった。</p>	<p>① 作業員以外の者が作業区域内へ入った。 ② 合図者の位置が悪かった。 ③ オペレータの前方不注意。</p>

対策	<p>① 作業関係者以外の者の現場立入禁止。 ② 合図者の教育（合図する時、場所を十分注意する。）</p>
----	---

