

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	1ヶ月の重傷	鉄板の積込	油圧ショベル	

発生状況	要因
<p>杭打ち作業が終わり、敷鉄板をトラックで搬出しようとした。</p> <p>クレーンがなかったので油圧ショベルにクランプをつけて鉄板をつりトラックの荷台に降ろそうとした。</p> <p>クランプから鉄板が外れて倒れ、作業者が下敷きとなった。</p>	<p>① クランプの選定の誤り。</p> <p>② クランプの使用が不適切。</p> <p>③ 合図者の不在。</p> <p>④ 吊り荷が接触する危険のある位置に玉掛作業者がいた。</p>

対策	<p>① クランプの選定と使用を正しく。</p> <p>② 合図者をおく。</p> <p>③ 安衛則第164条によること。(用途外使用)</p>
----	--

